

WARNING - PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING EYEWEAR.

This protective eyewear was manufactured to meet the Safety standards AS/NZS 1337:1 and American National Standards Institute (ANSI) Z87.1-2000.



WARNING - BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG, BEVOR SIE DIE BRILLE VERWENDEN.

Diese Schutzbrille wurde hergestellt, um die Sicherheitsstandards AS/NZS 1337:1 und American National Standards Institute (ANSI) Z87.1-2000 zu erfüllen.



User instruction for Safety Eyewear in accordance with EN 166:2001, EN 175:1997 and European PPE Regulation EU 2016/425 and UK Regulation (2016/425) on personal protective equipment as brought into UK law and amended.

Gebrauchsanweisung für Schutzbrillen gemäß EN 166:2001, EN 175:1997 und der europäischen PPE Verordnung EU 2016/425 und der britischen Verordnung (2016/425) über persönliche Schutzausrüstungen in der in Britisches Recht umgesetzten und geänderten Fassung.

Store eyewear in a dry area at room temperature and keep sheltered from sunlight. Eyewear should be transported and kept in the original packing, at a temperature range of 5 to 40 °C, and relative humidity <80%. Lenses are to be cleaned regularly. This must be done using a mild cleaning agent, at room temperature (20 ±5 °C). Disinfectant (in line with manufacturers instruction) can be added to the cleaning solution for disinfecting the lenses. Anti-fog lenses must be cleaned using a soft cloth only.

Brillen an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur lagern und vor Sonnenlicht schützen. Brillen sollten in der Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen 5 und 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von < 80 % transportiert und aufbewahrt werden. Linsen sind regelmäßig zu reinigen. Dies muss mit einem milden Reinigungsmittel bei Raumtemperatur ($20 \pm 5\text{ }^\circ\text{C}$) erfolgen. Eine Desinfektion der Linsen kann einer Reinigungslösung Desinfektionsmittel (gemäß Herstellerangaben) zugesetzt werden. Antifogbrillen dürfen nur mit einem weichen Tuch gereinigt werden.

Under normal circumstances, eyewear should provide adequate protection for up to 6 months. Scratched lenses should be replaced or disposed.

Unter normalen Umständen sollte eine Brille einen angemessenen Schutz für bis zu 6 Monate bieten. Unter Umständen sollte eine Brille einen angemessenen Schutz für bis zu 6 Monate bieten. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, bevor Sie Ersatzteile verwenden. Unilite Limited - +44(0)1527 584 344.

Please contact customer services before using spare parts. Unilite Limited - +44(0)1527 584 344.

Please contact customer services before using spare parts. Unilite Limited - +44(0)1527 584 344.

Table with 3 columns: Ocular Markings, Scale Number (for filter only), and Frame Markings. Includes fields for Manufacturer identification, Optical Class, and Symbol for Mechanical Strength.

Table with 3 columns: Ocular Markierungen, Skalennummer (nur für Filter), and Rahmenmarkierungen. Includes fields for Herstelleridentifikation, Optische Klasse, and Symbol für mechanische Festigkeit.

Table with 2 columns: CODE and DESCRIPTION. Describes fields of use for UVB, UVA, and Infra-Red (IR) filters.

Table with 2 columns: KODEX and BEZIEHUNG. Describes fields of use for UVB, UVA, and Infra-Red (IR) filters.

Table with 2 columns: CODE and MECHANICAL STRENGTH REQUIREMENTS. Lists requirements for None, Low, Medium, and High energy impact.

Table with 2 columns: KODEX and ANFORDERUNGEN AN DIE MECHANISCHE FESTIGKEIT. Lists requirements for Minimal, Low, Medium, and High energy impact.

Table with 3 columns: Ocular Scale Number (Filter only), FILTER TYPE, and SHADE NUMBER. Lists various filter types and their corresponding shade numbers.

Table with 3 columns: AGENSKALENNUMMER (NUR FILTER), FILTER-TYP, and SCHATTENNUMMER. Lists various filter types and their corresponding shade numbers.

Table with 2 columns: Ocular Optical Class and Ocular Performance. Lists performance levels from 1 to 3.

Table with 2 columns: Ocular Performance and Ocular Performance. Lists performance levels from 1 to 3.

Table with 3 columns: SCALE, FIELD OF APPLICATION, GAS, and I/h. Lists welding filter specifications for various gases and applications.

Table with 3 columns: SKALA, BEZIEHUNGSBEREICH, GAS, and I/h. Lists welding filter specifications for various gases and applications.

Table with 2 columns: MEANING OF THE APPROVALS MARKINGS and MEANING OF THE MANUFACTURING DATE. Explains symbols like CE, UKCA, and MMYV.

Table with 2 columns: BEDEUTUNG DER ZULASSUNGSSYMBOLS AND BEDEUTUNG DES HERSTELLUNGSDATUMS. Explains symbols like CE, UKCA, and MMYV.

IMPORTANT INFORMATION: 1. Maximum product lifespan is 2 years of standard use... 2. Please do not modify or make any changes to the original design... 3. If protection against high speed particles at extremes of temperature is required...

WICHTIGE INFORMATIONEN: 1. Die maximale Produktlebensdauer beträgt 2 Jahre bei normalem Gebrauch... 2. Bitte modifizieren Sie das Originalgerät nicht... 3. Folgt dem Aufrufbuchstaben nicht der Buchstabe 'd', der der Augenschutz nur gegen Hochgeschwindigkeitspartikel bei Raumtemperatur verwendet werden...

DECLARATION OF CONFORMITY can be found on our website: unilite.co.uk/declarations

Die KONFORMITÄTserklärung finden Sie auf unserer Website: unilite.co.uk/declarations

AVVERTENZA - LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE GLI OCCHIALI.

AVVERTENZA - LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE GLI OCCHIALI.

Questi occhiali protettivi sono stati realizzati per soddisfare gli standard di sicurezza AS/NZS 1337:1 e American National Standards Institute (ANSI) Z87.1-2000.

Questi occhiali protettivi sono stati realizzati per soddisfare gli standard di sicurezza AS/NZS 1337:1 e American National Standards Institute (ANSI) Z87.1-2000.

Istruzioni per l'utente per gli occhiali di sicurezza in conformità con EN 166:2001, EN 175:1997 e regolamento europeo del 2016/425 dell'UE e il regolamento del Regno Unito (2016/425) sui dispositivi di protezione individuale come introdotto nella legge britannica e modificato.

Istruzioni per l'utente per gli occhiali di sicurezza in conformità con EN 166:2001, EN 175:1997 e regolamento europeo del 2016/425 dell'UE e il regolamento del Regno Unito (2016/425) sui dispositivi di protezione individuale come introdotto nella legge britannica e modificato.

Conservare gli occhiali in un luogo asciutto a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare. Gli occhiali devono essere usati solo in conformità con le istruzioni e non essere usati in situazioni in cui l'umidità è superiore al 40%.

Conservare gli occhiali in un luogo asciutto a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare. Gli occhiali devono essere usati solo in conformità con le istruzioni e non essere usati in situazioni in cui l'umidità è superiore al 40%.

In circostanze normali, gli occhiali dovrebbero fornire una protezione adeguata per un massimo di 6 mesi. Le lenti graffiate devono essere sostituite o smaltite.

In circostanze normali, gli occhiali dovrebbero fornire una protezione adeguata per un massimo di 6 mesi. Le lenti graffiate devono essere sostituite o smaltite.

Si prega di contattare il servizio clienti prima di utilizzare i pezzi di ricambio. Unilite Limited - +44(0)1527 584 344.

Si prega di contattare il servizio clienti prima di utilizzare i pezzi di ricambio. Unilite Limited - +44(0)1527 584 344.

Table with 3 columns: Segni Oculari, Contrassegni del telaio. Includes fields for Numero di scala (filtro solo) and Identificazione del prodotto.

Table with 3 columns: Segni Oculari, Contrassegni del telaio. Includes fields for Numero di scala (filtro solo) and Identificazione del prodotto.

Table with 2 columns: Simbolo per i campi di utilizzo. Lists fields of use for UVB, UVA, and Infra-Red (IR) filters.

Table with 2 columns: Simbolo per i campi di utilizzo. Lists fields of use for UVB, UVA, and Infra-Red (IR) filters.

Table with 2 columns: Resistenza Meccanica. Lists requirements for None, Low, Medium, and High energy impact.

Table with 2 columns: Resistenza Meccanica. Lists requirements for None, Low, Medium, and High energy impact.

Table with 3 columns: Numero di scala oculare (filtro solo). Lists various filter types and their corresponding shade numbers.

Table with 3 columns: Numero di scala oculare (filtro solo). Lists various filter types and their corresponding shade numbers.

Table with 2 columns: Classe Ottica Oculare, Prestazioni Oculari. Lists performance levels from 1 to 3.

Table with 2 columns: Classe Ottica Oculare, Prestazioni Oculari. Lists performance levels from 1 to 3.

Table with 2 columns: Filtri protettivi per la respirazione. Lists various filter types and their corresponding shade numbers.

Table with 2 columns: Filtri protettivi per la respirazione. Lists various filter types and their corresponding shade numbers.

Table with 2 columns: Significato dei contrassegni di omologazione. Explains symbols like CE, UKCA, and MMYV.

Table with 2 columns: Significato dei contrassegni di omologazione. Explains symbols like CE, UKCA, and MMYV.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 1. La durata massima del prodotto è di 2 anni di utilizzo standard... 2. Si prega di non modificare o apportare modifiche al dispositivo originale... 3. È necessaria una protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme...

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 1. La durata massima del prodotto è di 2 anni di utilizzo standard... 2. Si prega di non modificare o apportare modifiche al dispositivo originale... 3. È necessaria una protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme...



List of Notified Bodies: 0530: CERTOTTICA, Zona Industriale Villanova, 7/a, Longarone - BL. 8503: CERTDOLOMIT LTD, 17 Grosvenor Street, Mayfair, London, W1K 4QG - UK.

AVERTISSEMENT - VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LES LUNETTES. Ces lunettes de protection ont été fabriquées pour répondre aux normes de sécurité AS/NZS 1337:1 et American National Standards Institute (ANSI) Z87.1-2000.

Instructions d'utilisation pour les lunettes de sécurité conformement aux normes EN 166:2001, EN 175:1997 et au règlement européen de l'UE 2016/425 et au règlement britannique (2016/425) sur les équipements de protection individuelle.

Table with 2 columns: Force Mécanique. Lists requirements for None, Low, Medium, and High energy impact.

AVVERTENZA - LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE GLI OCCHIALI. Questi occhiali protettivi sono stati realizzati per soddisfare gli standard di sicurezza AS/NZS 1337:1 e American National Standards Institute (ANSI) Z87.1-2000.

La Dichiarazione di Conformità è disponibile sul nostro sito web: unilite.co.uk/declarations

La Dichiarazione di Conformità è disponibile sul nostro sito web: unilite.co.uk/declarations



ADVERTENCIA: LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR GLASAS.

Estas gafas protectoras se fabricaron para cumplir con los estándares de seguridad A de la norma EN166/2001 y el Reglamento Europeo de Seguridad de los Equipos de Protección Personal (Reglamento de la UE 2016/425) y el Reglamento del Reino Unido (EN166/2001) y EN175197 y el Reglamento Europeo de Seguridad de los Equipos de Protección Personal (Reglamento de la UE 2016/425) y el Reglamento del Reino Unido (EN166/2001) y EN175197.

Guarde los anteojos en un área seca a temperatura ambiente y manténgalos protegidos de la luz solar. Los anteojos deben estar protegidos de la humedad y la contaminación. No limpie los anteojos con un paño seco. Limpie los anteojos con un paño suave y húmedo. Las lentes deben limpiarse periódicamente. Esto debe hacerse con un agente de limpieza que sea compatible con el tipo de lente. No use alcohol, acetona o cualquier otro líquido para limpiar las lentes. No use productos de limpieza que contengan amoníaco. No use productos de limpieza que contengan abrasivos. No use productos de limpieza que contengan solventes orgánicos. No use productos de limpieza que contengan aceites. No use productos de limpieza que contengan ceras. No use productos de limpieza que contengan silicona. No use productos de limpieza que contengan otros productos químicos que puedan dañar las lentes. Limpie los anteojos antes de usarlos. No use los anteojos si los lentes están sucios o dañados. No use los anteojos si los lentes están rotos o agrietados. No use los anteojos si los lentes están desalineados. No use los anteojos si los lentes están descoloridos. No use los anteojos si los lentes están opacos. No use los anteojos si los lentes están empañados. No use los anteojos si los lentes están manchados. No use los anteojos si los lentes están rayados. No use los anteojos si los lentes están con roturas. No use los anteojos si los lentes están con grietas. No use los anteojos si los lentes están con burbujas. No use los anteojos si los lentes están con otros defectos que puedan afectar su rendimiento. No use los anteojos si no se sienten cómodos. No use los anteojos si no se ven bien. No use los anteojos si no se escuchan bien. No use los anteojos si no se respiran bien. No use los anteojos si no se ven bien. No use los anteojos si no se escuchan bien. No use los anteojos si no se respiran bien.

En circunstancias normales, los anteojos deben proporcionar una protección adecuada hasta por 6 meses. Las lentes rayadas deben reemplazarse o desecharse. Póngase en contacto con el servicio al cliente al cliente antes de utilizar las piezas de repuesto. Unite Limited +44(0)1527 584 344.

Table with 2 columns: Marcas Ocúlar and Marcas de Marco. It lists various specifications and standards for the eyewear, including identification of the manufacturer, optical class, and material safety.

Table with 2 columns: Simbolo para Campos de uso and CODIGO DESIGNACION DESCRIPCION DEL CAMPO DE USO. It details the intended use of the eyewear for different types of radiation, such as infrared, visible light, and ultraviolet.

Table with 2 columns: Fuerza Mecánica and REQUISITOS DE RESISTENCIA MECÁNICA. It lists mechanical requirements such as impact resistance, scratch resistance, and tensile strength.

Table with 2 columns: Número de escala ocular (solo filtro) and TIPO DE FILTRO. It provides information on lens prescriptions and the types of filters used in the eyewear.

Table with 2 columns: Clase de Óptica Ocular and CODIGO DESIGNACION. It categorizes the eyewear based on optical class and provides corresponding codes.

Table with 2 columns: Filtros protectores para soldadura fuerte and ESCALA CAMPO DE APLICACION GAS IN. It details the specifications for welding filters, including application range, gas type, and light intensity.

Table with 2 columns: Logotipo de Aprobaciones de Conformidad and SÍMBOLO IDENTIFICACION. It shows the CE, UKCA, and MMYV certification marks and their corresponding identification symbols.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lea cuidadosamente las instrucciones de uso y mantenimiento. No use los anteojos si los lentes están sucios o dañados. No use los anteojos si los lentes están rotos o agrietados. No use los anteojos si los lentes están desalineados. No use los anteojos si los lentes están descoloridos. No use los anteojos si los lentes están opacos. No use los anteojos si los lentes están empañados. No use los anteojos si los lentes están manchados. No use los anteojos si los lentes están rayados. No use los anteojos si los lentes están con roturas. No use los anteojos si los lentes están con grietas. No use los anteojos si los lentes están con burbujas. No use los anteojos si los lentes están con otros defectos que puedan afectar su rendimiento. No use los anteojos si no se sienten cómodos. No use los anteojos si no se ven bien. No use los anteojos si no se escuchan bien. No use los anteojos si no se respiran bien.

Para encontrar la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD en nuestro sitio web: unite.co.uk/declarations Unite Limited, The Lab, Moors Most Drive, Off Wyntons Way, Redditch, Worcestershire, B98 9PG - UK

ADVARSEL - LES VEMLISTE DES INSTRUKTIONER, FOR BRILLEN BRUGER.

Disse beskyttelsesbriller blev fremstillet til at opfylde sikkerhedsstandarderne AN/EN 166/2001 og EN175197 og Europæisk PPE-Forordning EU 2016/425 og UK-Forordning (2016/425) om personlige værnemidler som erudret i Britisk Standard BS EN166/2001 og BS EN175197.

Table with 2 columns: Oculare Markeringer and Rammemarkeringer. It lists identification marks for the eyewear, including manufacturer and model information.

Table with 2 columns: Symbol for Anvendelsesområdet and KOD DESIGNACION DESCRIPCION DEL CAMPO DE USO. It details the intended use of the eyewear for different types of radiation.

Table with 2 columns: Mekansk Stykke and KRAV TIL MEKANISKE STYKKE. It lists mechanical requirements for the eyewear components.

Table with 2 columns: Ojenskålnummer (kun filter) and FILTERTYPER. It provides information on lens prescriptions and the types of filters used.

Table with 2 columns: Oculare Optisk Klasse and Oculare Ydeevne. It categorizes the eyewear based on optical class and provides corresponding codes.

Table with 2 columns: Beskyttelsesfilter til loddesvejring and VÆST ANVENDELSESOMRÅDE GAS IN. It details the specifications for welding filters.

Table with 2 columns: Oculare Optisk Klasse and Oculare Ydeevne. It categorizes the eyewear based on optical class and provides corresponding codes.

OVENSÆTTELSESMÆRKEPLAKERNE kan findes på vores hjemmeside: unite.co.uk/declarations Unite Limited, The Lab, Moors Most Drive, Off Wyntons Way, Redditch, Worcestershire, B98 9PG - UK

AVISO - LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR OCULOS.

Este óculo de protección folio fabricado para atender aos padrões de segurança AN/EN 166/2001 e EN175197 e Regulamento Europeu de Segurança de Equipamentos de Proteção Pessoal (Regulamento da UE 2016/425) e Regulamento do Reino Unido (EN166/2001) e EN175197.

Armazene os óculos em uma área seca a temperatura ambiente e mantenha-os protegidos da luz solar. Os óculos devem estar protegidos da umidade e da contaminação. Não limpe os óculos com um pano seco. Limpe os óculos com um pano suave e úmido. As lentes devem ser limpas regularmente. Isso deve ser feito com um agente de limpeza que seja compatível com o tipo de lente. Não use álcool, acetona ou qualquer outro líquido para limpar as lentes. Não use produtos de limpeza que contêm amônia. Não use produtos de limpeza que contêm abrasivos. Não use produtos de limpeza que contêm solventes orgânicos. Não use produtos de limpeza que contêm óleos. Não use produtos de limpeza que contêm ceras. Não use produtos de limpeza que contêm silicone. Não use produtos de limpeza que contêm outros produtos químicos que possam danificar as lentes. Limpe os óculos antes de usá-los. Não use os óculos se as lentes estiverem sujas ou danificadas. Não use os óculos se as lentes estiverem quebradas ou rachadas. Não use os óculos se as lentes estiverem desalinhadas. Não use os óculos se as lentes estiverem descoloridas. Não use os óculos se as lentes estiverem opacas. Não use os óculos se as lentes estiverem embaçadas. Não use os óculos se as lentes estiverem manchadas. Não use os óculos se as lentes estiverem riscadas. Não use os óculos se as lentes estiverem com rachaduras. Não use os óculos se as lentes estiverem com fissuras. Não use os óculos se as lentes estiverem com bolhas. Não use os óculos se as lentes estiverem com outros defeitos que possam afetar seu desempenho. Não use os óculos se você não se sentir confortável. Não use os óculos se você não estiver vendo bem. Não use os óculos se você não estiver ouvindo bem. Não use os óculos se você não estiver respirando bem.

Em circunstâncias normais, os óculos devem fornecer proteção adequada por até 6 meses. As lentes arranhadas devem ser substituídas ou descartadas. Entre em contato com o atendimento ao cliente antes de usar peças de reposição. Unite Limited +44(0)1527 584 344.

Table with 2 columns: Marcas Ocúlar and Marcas de Quadro. It lists various specifications and standards for the eyewear, including identification of the manufacturer, optical class, and material safety.

Table with 2 columns: Simbolo para Campos de uso and CODIGO DESIGNACION DESCRIPCION DEL CAMPO DE USO. It details the intended use of the eyewear for different types of radiation.

Table with 2 columns: Fuerza Mecánica and REQUISITOS DE RESISTENCIA MECÁNICA. It lists mechanical requirements such as impact resistance, scratch resistance, and tensile strength.

Table with 2 columns: Número de escala ocular (somente filtro) and TIPO DE FILTRO. It provides information on lens prescriptions and the types of filters used in the eyewear.

Table with 2 columns: Aula de Óptica Ocular and Desempenho Ocular. It categorizes the eyewear based on optical class and provides corresponding codes.

Table with 2 columns: Filtros de proteção para soldagem por braçagem and ESCALA CAMPO DE APLICACION GAS IN. It details the specifications for welding filters.

Table with 2 columns: Logotipo de Aprobaciones de Conformidad and SÍMBOLO IDENTIFICACION. It shows the CE, UKCA, and MMYV certification marks and their corresponding identification symbols.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lea cuidadosamente las instrucciones de uso y mantenimiento. No use los anteojos si los lentes están sucios o dañados. No use los anteojos si los lentes están rotos o agrietados. No use los anteojos si los lentes están desalineados. No use los anteojos si los lentes están descoloridos. No use los anteojos si los lentes están opacos. No use los anteojos si los lentes están empañados. No use los anteojos si los lentes están manchados. No use los anteojos si los lentes están rayados. No use los anteojos si los lentes están con roturas. No use los anteojos si los lentes están con grietas. No use los anteojos si los lentes están con burbujas. No use los anteojos si los lentes están con otros defectos que puedan afectar su rendimiento. No use los anteojos si no se sienten cómodos. No use los anteojos si no se ven bien. No use los anteojos si no se escuchan bien. No use los anteojos si no se respiran bien.

Para encontrar la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD en nuestro sitio web: unite.co.uk/declarations Unite Limited, The Lab, Moors Most Drive, Off Wyntons Way, Redditch, Worcestershire, B98 9PG - UK

VARNING - LÄS DESSA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER ÖGLÖGN.

Disse skyddsglasögon blev tillverkade för att uppfylla säkerhetsstandarderna AN/EN 166/2001 och EN175197 och Europiska PPE-Förordningen EU 2016/425 och Storbritanniens förordning (2016/425) om personlig skyddsutrustning som är godkänd i Britisk Standard BS EN166/2001 och BS EN175197.

Table with 2 columns: Oculåra Markeringer and Rammerkeringer. It lists identification marks for the eyewear, including manufacturer and model information.

Table with 2 columns: Symbol for Anvendelsesområdet and KOD DESIGNACION DESCRIPCION DEL CAMPO DE USO. It details the intended use of the eyewear for different types of radiation.

Table with 2 columns: Mekansk Stykke and KRAV FÖR MEKANISKE STYKKE. It lists mechanical requirements for the eyewear components.

Table with 2 columns: Oculåra skålnummer (endast filter) and FILTERTYPER. It provides information on lens prescriptions and the types of filters used.

Table with 2 columns: Oculåra Optisk Klasse and Oculåra Ydeevne. It categorizes the eyewear based on optical class and provides corresponding codes.

Table with 2 columns: Skyddsfilter för lodsvävning and SKALA ANVÄNDNINGSOMRÅDE GAS IN. It details the specifications for welding filters.

Table with 2 columns: Oculåra Optisk Klasse and Oculåra Ydeevne. It categorizes the eyewear based on optical class and provides corresponding codes.

OVENSÄTTELSESMÄRKEPLAKERNA finns på vår webbplats: unite.co.uk/declarations Unite Limited, The Lab, Moors Most Drive, Off Wyntons Way, Redditch, Worcestershire, B98 9PG - UK

OSTRZEŻENIE - PRZECZYTAJ TE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM OKULARÓW.

Ty okulary ochronne zostały wyprodukowane zgodnie z normami bezpieczeństwa AN/EN 166/2001 i Amerykańskim National Standards Institute (ANSI) Z87.1-2000.

Przechowuj okulary w suchym miejscu w temperaturze pokojowej i chronić przed światłem słonecznym. Okulary należy przetrzeć w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20-25°C. Nie używaj okularów, jeśli nie widzisz wyraźnie. Jeśli okulary są zabrudzone, należy je przetrzeć za pomocą łagodnego środka czyszczącego w temperaturze pokojowej (20-25°C). Środek czyszczący (zgodnie z instrukcją producenta) może dostać do materiału oprawki lub przyczynić się do uszkodzenia soczewek. Soczewki przetrzyjmymy nie używajmy czyszczykmy szklany.

W normalnych warunkach okulary powinny zapewnić odpowiednią ochronę przed promieniowaniem UV-A i UV-B. Nie należy się spodziewać dodatkowej ochrony przed promieniowaniem UV-C. Przed użyciem części zamiennych skontaktuj się z obsługą klienta. Unite Limited +44(0)1527 584 344.

Table with 2 columns: Oznaczenia oczy and Oznaczenia ramki. It lists various specifications and standards for the eyewear, including identification of the manufacturer, optical class, and material safety.

Table with 2 columns: Symboly pol zastosowań and KOD PRZEZNACZENIE OPIS ZAKRESU ZASTOSOWANIA. It details the intended use of the eyewear for different types of radiation.

Table with 2 columns: Siła mechaniczna and WYTRZYMAŁOŚĆ DOTYKACZĄ WYTRZYMAŁOŚĆ. It lists mechanical requirements such as impact resistance, scratch resistance, and tensile strength.

Table with 2 columns: Numer skali oku (tylko filtr) and TYPO FILTR. It provides information on lens prescriptions and the types of filters used in the eyewear.

Table with 2 columns: Klasa optyczna oku and KOD PRZEZNACZENIE. It categorizes the eyewear based on optical class and provides corresponding codes.

Table with 2 columns: Filtry ochronne do lutownictwa and SKALA ZAKRES ZASTOSOWANIA GAS IN. It details the specifications for welding filters.

Table with 2 columns: Logotipo de Aprobaciones de Conformidad and SÍMBOLO IDENTIFICACION. It shows the CE, UKCA, and MMYV certification marks and their corresponding identification symbols.

WAŻNA INFORMACJA: Należy uważnie czytać instrukcje użytkownika produktu. Nie używaj okularów, jeśli nie widzisz wyraźnie. Jeśli okulary są zabrudzone, należy je przetrzeć za pomocą łagodnego środka czyszczącego w temperaturze pokojowej (20-25°C). Środek czyszczący (zgodnie z instrukcją producenta) może dostać do materiału oprawki lub przyczynić się do uszkodzenia soczewek. Soczewki przetrzyjmymy nie używajmy czyszczykmy szklany.

Para encontrar la DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD en nuestro sitio web: unite.co.uk/declarations Unite Limited, The Lab, Moors Most Drive, Off Wyntons Way, Redditch, Worcestershire, B98 9PG - UK

ВНИМАНИЕ - ПОКАЖИТЕСЬ, ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЪЗОВАНИЕМ ОКУЛЯРОВ.

Эти защитные очки изготовлены в соответствии с требованиями стандартов AN/EN 166/2001 и Американского Национального Стандарта Института (ANSI) Z87.1-2000.

Table with 2 columns: Oculåre Markeringer and Rammerkeringer. It lists identification marks for the eyewear, including manufacturer and model information.

Table with 2 columns: Symbol for Anvendelsesområdet and KOD PRZEZNACZENIE OPIS ZAKRESU ZASTOSOWANIA. It details the intended use of the eyewear for different types of radiation.

Table with 2 columns: Mekansk Stykke and KRAV FÖR MEKANISKE STYKKE. It lists mechanical requirements for the eyewear components.

Table with 2 columns: Oculåra skålnummer (endast filter) and FILTERTYPER. It provides information on lens prescriptions and the types of filters used in the eyewear.

Table with 2 columns: Oculåra Optisk Klasse and Oculåra Ydeevne. It categorizes the eyewear based on optical class and provides corresponding codes.

Table with 2 columns: Skyddsfilter för lodsvävning and SKALA ANVÄNDNINGSOMRÅDE GAS IN. It details the specifications for welding filters.

Table with 2 columns: Oculåra Optisk Klasse and Oculåra Ydeevne. It categorizes the eyewear based on optical class and provides corresponding codes.

OVENSÄTTELSESMÄRKEPLAKERNA finns på vår webbplats: unite.co.uk/declarations Unite Limited, The Lab, Moors Most Drive, Off Wyntons Way, Redditch, Worcestershire, B98 9PG - UK